


# Tela inicial do sistema - Dashboard

## Objetivo


Este guia tem por objetivo explicar os elementos presentes na tela inicial do sistema, também chamada de dashboard, auxiliando a leitura e compreensão dos dados.

## Alertas futuros




O primeiro elemento traz os alertas da inteligência artificial (IA) para o futuro. Trata-se de equipamentos que estão com um comportamento anormal e a IA está prevendo que no futuro pode haver uma falha ou pane no equipamento. Este alerta possui um grau de risco que irá auxiliar na tomada de decisão em relação a prioridade de verificação que será explicando no próximo elementos.

## Riscos



Aqui temos a indicação dos riscos relacionados aos alertas da IA. Um equipamento pode estar apresentando uma condição anormal mas que provavelmente não causará no curto prazo uma falha. Neste caso o risco normalmente será médio ou menor. Já equipamentos que estão mais próximos da falha apresentam riscos mais altos como Alto e Muito Alto.

## Eventos nos últimos 7 dias



Neste quadro temos um somatório de eventos dos últimos 7 dias de todas as máquinas. O Smartvac é composto por varias camadas de análise a fim de prever e avisar sobre falhas e panes. Existem certas falhas que não são previsíveis, como por exemplo, um animal entrar no sistema da máquina comprometendo-a fisicamente, ou mesmo uma acidente envolvendo um ser humano que colocou algum objeto em contato com um rotor. Para estes casos, o Smartvac possui camadas que moniram eventos de curta duração não previsíveis e registra estes eventos. Este elemento apresenta estes eventos.

## Eventos com maiores ocorrências

Gráfico de eventos com maiores ocorrências. O gráfico mostra uma tabela com 4 linhas e 2 colunas.

Eventos com Maiores Ocorrências	
Monofásico - Sobrecorrente maior que 15%	63
Monofásico - Temp. Linha Sucção abaixo do esperado	52
Monofásico - Delta Temp. Retorno com Insuflamento acima do esperado	39
Trifásico - Temp. Linha Líquido acima do esperado	35

Relacionado ao item anterior, aqui são trazidos os eventos com maiores ocorrências nos últimos 7 dias, facilitando a identificação dos maiores problemas ou mesmo algo que possa estar afetando uma grande quantidade de máquinas, como problemas de energia.

## Equipamentos em Risco

## Equipamentos em Risco



SPLIT, EVAPORADORA, HI WALL, YORK, YKS09QCAG1, 220V  
Código - TAG: 2120 - SEDE2120  
Empresa: GSC  
Localização: ALMOXARIFADO TERREO  
Atualizado em: 17/03/2023 16:23

Médio

Relacionado ao primeiro item, este elementos traz quais os equipamentos estão em risco bem como a criticidade deste risco. Você pode tocar neste elemento para abrir o detalhamento do equipamento.

## Últimos eventos

### Últimos eventos

#### CA-01 Trifásico - Temp. Linha Líquido acima do esperado

TAG CA-01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA Trifásico - Temp. Linha Líquido acima do esperado. Máximo 40, registrado 41.38

22/03 14:15

Médio

#### CA-01 Trifásico - Temp. Insuflamento acima do esperado

TAG CA-01 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA Trifásico - Temp. Insuflamento acima do esperado. Registrado 19.75 °C

22/03 14:10

Médio

#### CA-02 Trifásico - Temp. Retorno acima do esperado

TAG CA-02 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA Trifásico - Temp. Retorno acima do esperado. Registrado 24.06 °C

Aqui são listados os últimos eventos que ocorreram em todas as máquinas para permitir um acompanhamento rápido do que está ocorrendo.

Revision #2

Created 22 March 2023 17:14:33 by Admin

Updated 22 March 2023 17:33:30 by Admin